今、ご使用の**集塵機**
メンテナンスしていますか？

例 カートリッジフィルタ

こんなにきれいだったのに

メンテナンスをせず
粉じんがフィルタに詰まっている状態

吸引力が低下

本来の集塵能力が発揮できなくなります。

汎用集塵機は健康と環境を守ります。
捕集ダストの処理およびカートリッジフィルタが正常な状態でないと、本来の性能を発揮できません。日ごろのかんたんなメンテナンスは、安全性だけでなく、機能を維持したり、機械の寿命を長持ちさせます。

ATTENTION!
粉じん則、有機則、鉛則、特化則で設置が義務づけられている除じん装置および局所排気装置は、1年以内ごとの定期自主点検の実施と、その記録の保管（3年間）が規定されています。

働く人の「**健康**」、「**作業環境**」の**悪化**につながります。

私たちは環境機器総合メーカーです

新東工業株式会社

http://www.sinto.co.jp

お問い合わせは…

メンテナンスの目安

※ダスミックFXNシリーズ、ダスミックEXシリーズを例に作成しています。
※その他のシリーズに関しては取扱説明書内にある「定期点検表」をご確認ください。

毎日チェック!

- □ ダストボックス内に粉じんが溜っていないか
- □ ファンモータの運転音に異常がないか
- □ 排気口から粉じんがもれていないか

週に1度はチェック!

- □ 払い落としエアーの供給は正常か
- □ フィルタに破損はないか

月に1度はチェック!

- □ 吸引ダクトの破損がないか外側からチェック
- □ フィルタに破損はないか

「困ったな」と思ったら迷わずご相談ください。

点検の流れ

点検実施 ▶ 点検結果のレポート ▶ 問題と原因を分析 ▶ 改善策とお見積もりのご提案 ▶ メンテナンス or 納品

フィルタなど、すべての部品の交換が可能です!

新東工業では、納品させていただいた機械をできるだけ長くお使いいただくために、フィルタなどの消耗品をとりそろえています。なお、指定以外の部品の使用は事故の原因となりますので、当社指定品をご利用ください。

ダスミックFXNシリーズ

交換時の注意 設備停止・残圧・挟まれ

エアーバルブ用ダイヤフラム
予想寿命 1年
交換しないと 払い落とし不良

パイロットバルブ
予想寿命 4年
交換しないと 払い落とし不良

カートリッジフィルタ・パッキン
予想寿命 2000時間
交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

点検扉用パッキン
予想寿命 1年
交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

ダスミックEXⅡシリーズ

交換時の注意 設備停止

ろ布枠用パッキン
予想寿命 1年
交換しないと 粉じん漏れ

ろ布枠(上下)
予想寿命 3年
交換しないと 粉じん漏れ

ろ布
予想寿命 2000時間
交換しないと 粉じん漏れ・吸引力不足

扉パッキン・引出しパッキン
予想寿命 1年
交換しないと 粉じん漏れ

※予想寿命はあくまでも目安です。 ※予想寿命は値の年表示は、集塵設備の「8時間 日×250日稼働」を1年と想定しています。 ※部品交換はメイン電流を「OFF」にしてください。
※フィルタ圧、ろ布差圧はあくまでも集塵機運転状態の目安です。吸引風量が低下したら、フィルタの点検・清掃を実施し、回復しない場合は寿命とお考えください。

- ●使用済みの消耗部品は、各自治体の定める廃棄方法に従って処理してください。
- ●その他のシリーズの消耗品に関してもとりそろえておりますので、お気軽にご相談ください。